Список изменений АРМ ПЦО «Эгида-3» Выпуск 6

Изменения в ядре

1. Проведена оптимизация работы с многопоточностью

Изменения в логике и рабочем месте оператора

- 2. Осуществлён переход на новую графическую платформу QT5. Проведена работа по улучшению работы интерфейса всех графических модулей и менеджера конфигурации
- 3. Обновлены иконки состояний объектов охраны, зон, реле, камер. Обновлены цветовые обозначения состояний, приведено в соответствие с общей стилистикой интерфейса
- 4. Обновлён интерфейс рабочего места оператора. Используется общий скин для отображения графических модулей и карточки объекта. Использованы графические библиотеки QT5
- 5. Переработаны иконки объектов на плане объекта в соответствии с новым ГОСТ
- 6. Таймер окна тревожных сообщений останавливается индивидуально для каждого рабочего места
- 7. Добавлен объект Тревожная кнопка в список объектов. Прописана логика для отображения сработок по кнопке.
- 8. Переработан внешний вид модуля поиска объектов охраны (окна поиска, кнопки, отображение название и адреса OO).
- 9. Переписан модуль протокола событий: добавлена возможность настраивать поля отображения дополнительных данных для каждого рабочего места. Увеличилось количество отображаемых полей. Оптимизирована производительность.
- 10. Добавились отдельные события неисправностей, тревог, события запуска систем автоматического пожаротушения.
- 11. Оптимизирован модуль списка тревог по производительности. Снижено потребление ресурсов памяти
- 12. Оптимизирован модуль панели оператора рабочего места. Снижено потребление ресурсов памяти и процессора

Изменения по модулям интеграции с УО-4C, C2000-PGE и C2000-ИТ

- 13. Добавлена возможность запроса состояний разделов других приборов в модуле УО-4С (для приборов версии 2.55)
- 14. Расширен протокол событий для УО-4С с поддержкой событий систем пуска речевого оповещения, запуска пожаротушения, датчиков протечки С2000-Периметр, событий РИП-RS для всех видов протоколов (для поддержки УО-4С версии 2.55)

- 15. Добавлена совместимость с приборами УО-4С версии 2.11 . Они работают только к автономном режиме и по протоколу SMS
- 16. Исправлена ситуация с контролем канала связи УО-4С, когда прибор работает только по GPRS, а второй канал создан только для управления.
- 17. Добавлена возможность игнорирования дублирующих событий в УО-4С при работе с пакетными протоколами
- 18. Добавлена логика по обработке отдельных событий систем автоматического пожаротушения в C2000-PGE (протокол SMS Эгида-3)
- 19. Исправлена ошибка транслирования событий потери связи с пультом C2000M в модуле C2000-PGE
- 20. Исправлена проблема при работе 2х каналов связи Ethernet и GPRS. При работе с двумя протоколами, когда локальная сеть является основным, а GPRS первым резервным каналом, тестовое сообщение приходит только по одному из каналов.
- 21. Реализована логика работы модуля С2000-РGE при использовании нескольких сетевых интерфейсов. Если используется 2 провайдера (2 сетевых карты) и происходит переключение с одного провайдера на другой, прибор отвечает именно по тому сокету, с которого пришло событие при работе с сетевыми UDP протоколами.
- 22. Добавлен WEB конфигуратор прибора C2000-PGE
- 23. Реализован приоритет управления через GSM модем, если для управления используются несколько модемов

Изменения в модуле интеграции с Орион Радио и KP Electronic

- 24. Исправлены ошибки парсинга отдельных событий неисправностей в протоколе RRT и LARS
- 25. Добавлены новые события

Изменения в модуле интеграции с панелями EX20 и LX20

- 26. Исправлена ошибка контроля связи с панелью NX при подключении её через УОП-3 GSM
- 27. Добавлена поддержка каналов связи C2000-PGE (телефонная линия) в модуле EX20 и LX20
- 28. Внесены корректировки в интерфейсе

Изменения работы в ситуационной карте

29. Реализована возможность просмотра местонахождения объекта на ситуационной карте без возможностей редактирования в менеджере конфигурации

- 30. Прекращена поддержка модуля ситуационной карты для работы с устройствами регистрации (УР-03, УР-Глонасс, МУР и др), производимых компанией Болид
- 31. Исправлены ошибки работы с ситуационной картой в сетевом режиме

Изменения в менеджере конфигурации

- 32. Интерфейс менеджера конфигурации переписан на графической библиотеке QT5. Проведена оптимизация иконок аппаратного и логического деревьев менеджера конфигурации, шрифтов, органов управления и настройки.
- 33. Добавлена настройка элементов аппаратного дерева для сетевых камер
- 34. Добавлена возможность поиска сетевых камер по технологии Onvif
- 35. Добавлена настройка элементов аппаратного дерева для модуля интеграции с приборами ИСО Орион по протоколам Орион/Орион ПРО
- 36. Добавлены дополнительные поля в настойках объектов охраны с договором и без договора, квартирах
- 37. Добавлены дополнительные поля (логин и пароль) для добавления прав абонентов пользования услугами личного кабинета

Изменения в оболочке

- 38. Исправлена ошибка работы оболочки и сервера БД при выходе компьютера из ждущего режима
- 39. Интегрированы новые usb ключи защиты, выпускаемые компанией Болид
- 40. Добавлена новая лицензия при использовании прямых протоколов Орион или Орион ПРО на один ключ допускается использовать не более 100 приборов. Для расширения количества приборов приобретается отдельная позиция.

Интеграция с приборами ИСО Орион (протоколы Орион/Орион Про)

- 41. Выполнена поддержка работы с приборами ИСО Орион по протоколам Орион и Орион ПРО (с пультами С2000М или без них)
- 42. Добавлена возможность подключения приборов по RS232/485 или локальной сети (использование C2000-Ethernet)
- 43. Добавлена возможность управления отдельными зонами и релейными выходами приборов ИСО Орион с рабочего места оператора
- 44. Добавлена возможность ведения опроса подключенных устройств

Изменения в видеоподсистеме

45. Добавлена поддержка сетевых камер, имеющих подключение RTSP (получение видеопотока в режиме реального времени и отображение в рабочем месте оператора).

46. Добавлен модуль поиска сетевых камер по технологии Onvif с автоматизированной настройкой подключения к камерам и добавления их в систему

Изменения в модуле Личный кабинет

- 47. Добавлена реализация личного кабинета абонента в виде приложения на удалённом сервере (хостинг), на который можно зайти с любого устройства через WEB-интерфейс
- 48. Добавлена возможность регистрации абонентов в личном кабинете через менеджер конфигурации с разрешения оператора
- 49. Получение абонентом информации по своим объектам охраны в протоколе событий в режиме реального времени
- 50. Графическое отображение состояний зон, разделов, реле и считывателей объекта охраны с приоритетами отображения тревог и неисправностей
- 51. Смена пароля в личном кабинете через WEB интерфейс

Изменения в подсистеме отчётов

- 52. Переписан модуль подсистемы отчётов на новом движке Lime Report
- 53. Оптимизировано потребление ресурсов модулем подсистемы отчётов (расчёт идёт во вторичном потоке)
- 54. Изменён внешний вид отчёта по фактическому времени охраны, добавлены графы, данные по оператору, время построения, логотип компании

Изменения в модуле APM ГБР и WEB сервере

- 55. Виртуальная машина Java теперь идет в комплекте с системой(в составе инсталлятора) и не пересекается с другими выпусками Java, установленными в операционной системе
- 56. Исправлены некоторые ошибки при работе в сетевом режиме
- 57. Оптимизирована работа WEB-сервера с мобильным приложением (по отображению статусов зон, разделов, считывателей, камер, реле)
- 58. Оптимизирован алгоритм смены состояния объектов, смены типов зон, кроссировки зон и отключения от охраны для передачи на мобильные устройства
- 59. Оптимизирован отладочный протокол модуля WEB-сервера для просмотра параметров работы