

Изменения и доработки

АРМ Орион Про 1.20.3 Update 4 (build 10778)

- реализовано включение/отключение элементов через пульт С2000М (ШС, вход, выход, прибор. раздел, группа разделов)
- подмена устройств обрабатывается, как потеря прибор, т.е. влияет на состояние прибора и его элементов
- добавлены пиктограммы блок питания и дополнительного оборудования в панель инструментов редактора планов
- добавлена сортировка разделов в сценариях ПКУ в АБД
- добавлены номера разделов номеров реле в названиях в сценариях ПКУ в АБД
- возможность поворота на планах помещений элементов типа "Вход" с их отображением в модуле «Монитор»
- возможность поиска персонала по короткому коду с помощью с настольного считывателя на странице «Пароли»
- доработано формирование списка приборов для перезаписи и пересчета
- переработано сохранение кеша: снижение нагрузки на процессор при перезаписи ключей
- при экспорте конфигурации в пульт добавлен параметр для уровня доступа «Стиль управления»
- поддержаны отображение текущих показаний АЦП для С2000-КДЛ-2И версий 1.21, 1.26, 1.27

Администратор баз данных

- исправлены ошибки:

- при редактировании фотографии изображение сильно увеличивается и становится пиксельным.
- зависания прорисовки на планах при большом объеме элементов, нанесенных с пересечением.
- при удалении шлейфов клавишей «Delete» из дерева «Разделы» не удалялись с планов помещений шлейфы
- при экспорте конфигурации в пульт с2000 ПКУ не сохранялись сценарии для рупоров

- привязки сценария ПКУ к считывателю прибора
- вывода информации в окне "Подробно" при совместном использовании приборов С -2002/С-2004 и ключниц компании ЭВМ
- выбора совпадающего реле для однонаправленных дверей
- AV при переходе на вкладку «Автомобилей»
- отображения красным цветом некорректной даты действия пропуска
- при считывании кода ключа, привязанного к другому сотруднику, не отображалось ФИО этого сотрудника
 - при восстановлении из архива человека и выдачи ему нового пропуска (постоянные и посетители) при проходе через точку доступа не отображалась фотография в мониторе ОЗ
 - при считывании кода ключа, который уже привязан другому сотруднику, с помощью настольного считывателя прибора, не отображалось ФИО сотрудника, которому он принадлежит.
 - проверки уникальности паролей типа ПИН-код и ПИН-код2
 - при удалении одного объекта, индикатор убирается, хотя на плане остаются еще выбранные объекты (шлейфы или рыле)
 - при выгрузке схемы, если в имени файла присутствовали запрещенные символы: \ : * ” < > |
 - при экспорте в пульт реле, у которых не привязана тактика, выставлялась "нулевая" тактику
 - при восстановлении человека из архива возникало лишнее сообщение о наличии активных паролей
 - при сохранении параметров "Блокировать сотрудников, которые не ходят на объект (в днях)" и "Интервал проверки сотрудников, которые не ходят на работу (в часах)"
 - при экспорте в пульт созданного в АБД прибора «Рупор-Диспетчер исп.01» передавался неверный тип прибора
 - при изменении значений на панели «Свойства объекта» в редакторе планов изменения не фиксировались, если никаких изменений в самом редакторе не было
 - при нанесении на план раздела/группы разделов полигонального типа не устанавливалась галка, что элемент нанесен в дерево объектов
 - AV при вводе значения в поле "Время" срока действия пароля

- при смене статуса «Владелец» на «Дежурный оператор» появлялось сообщение об ошибке «Для полного конфигурирования системы необходим хотя бы один Владелец»
- при добавлении в уровень доступа пены ключницы пропадали точки доступа при нажатии на кнопку «Подробно»
- невозможно изменить IP компьютера в АБД на 127.0.0.1
- при попытке выделить сочетанием клавиш Ctrl+левая клавиша мыши в АБД на вкладке «Планы» два полигона одного раздела появляется ошибка «Out of system resources»
- для централизованного доступа исправил анализ срока действия ключа - срок действия ключа анализировался не верно
- при удалении объекта, к которому привязан сценарий - привязка сценария из базы данных не удалялась

Центральный сервер

- исправлены ошибки:

- падение в области отображения списка клиентов
- «Invalid floating point operation»

Сервер Менеджер

- исправлены ошибки:

- при открытии файла базы данных SQLite, если в пути к файлу присутствовала кириллица.
- при модернизации-слиянии из версии 7.3: сотрудники без имени и отчества удалялись.
- в модернизации из Ориона Про версий 1.11 и 1.12: проблема заполнения новых полей с обязательными значениями по умолчанию решена
- при создании резервной копии по расписанию с помощью MS Windows, параметры резервного копирования обновлялись только при изменении времени запуска
- при удалении архива сотрудников по расписанию при в результате изменений задания планировщика MS Windows

Ядро

- исправлены ошибки:

- с повторным запуском сценариев с привязкой к элементу компьютер

- с выполнением сценария с получением имени подразделения сотрудника
- сбой ключа шифрования, при двойном переприсвоении ключа, для протокола Орион Про. Возникало при обновлении базы данных
- При использовании сценария отправки сообщения через «УО-4С» приходит два сообщения, сначала приходит смс с верной датой и временем, а потом с тем же временем, но с датой 00.00.00

Монитор

- исправлены ошибки:

- отображения окна состояний объекта при двойном клике на нем
- округления АЦП до сотых в карточке
- в карточке сотрудников – очищаются поля ФИО, должность и т.д., если убрать график работы сотрудника
- невозможность взятия\снятия для прибора «Зебра-60» компании «Фортеза»
- отображения сообщений по синхронизации ключей
- отображения Значение АЦП в карточке объекта прибора С2000-4 версии 3.72 при перезапросе
- при сработке реле, на плане раздел в котором реле, не изменялась цветовая палитра (Поднят приоритет для состояний реле над нормами и только над ними.)
- при переходе по ссылкам возникала ошибка «Out of system resources»
- при изменении параметров извещателей «С2000-Периметр»
- отображение состояния двери в ПМ Монитор
- при персонализированном предоставлении доступа через дверь биометрического прибора С2000-BioAccess-F22 уволенному сотруднику цепляется событие "Проход нарушителя", хотя для сотрудника с таким признаком формировать данное событие не требуется

РProg

- исправлены ошибки:

- неверной записи время управления реле в пульт «С2000М»

Персональная карточка

- исправлены ошибки:

- нехватки памяти при большом объеме запроса данных к таблице персонал

- определения пути к локальной БД и кэшу фотографий
- утечки памяти и мерцание при получении событий
- отображения прогресса загрузке модуля
- наложения светофора и текстовых полей
- заполнения списка фильтрации паролей
- добавлена настройка отображения предупреждающего сообщения о необходимости перезагрузки приложения при закрытии формы настроек
- при попытке обновления кэша «Персональной карточки», если посетителя удалили из АБД

импорта/экспорта

- исправлены ошибки:

- с некорректным импортом идентификаторов ключей по серии и Wiegand кода карточки

- **Генератор отчетов**

- исправлены ошибки:

- при автогенерации отчетов, если название профиля отчета содержит пробел