



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

29.10.2025 № ИВ-117-4867-12-3
На № б/н от 02.10.2025

Генеральному директору
АО НВП «Болид»


Бабанову И.А.

E-mail: info@bolid.ru

О разъяснении нормативных документов

В ответ на Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 03.10.2025 № В-117-5102 сообщаем, что, учитывая цель использования термина «линия электропитания» в своде правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», в частности понимание комплекса требований по необходимости устойчивости к единичной неисправности, возникновение которой внутри корпусов технических средств пожарной автоматики не рассматривается, специалисты института полагают возможным считать линию электропитания, предназначенную для обеспечения электроэнергией (электроснабжением) технических средств пожарной автоматики, как линию электропитания, расположенную вне корпусов технических средств пожарной автоматики.

Временно исполняющий обязанности
начальника института



Э.М. Идрисов

Рыбаков Иван Владимирович
Семененко Наталья Викторовна
+7 (495) 524-81-70