

Список изменений в Модуле управления ИСО "Орион" 1.2.7

- Исправлена ошибка в методе CloseScribe: невозможно было закрыть подписку на события.
- Исправлена ошибка в методе SetSubscribe: при подписке на события не учитывался параметр "ENDPOINTSERVER", а использовалось значение по умолчанию "/xml-rpc", в результате чего клиент мог не получать события.
- Исправлены ошибки в механизме идентификации клиента по "жетону безопасности".
- Исправлена ошибка "Access violation" при выполнении команд управления реле.
- Исправлена ошибка в ответе на вызов метода "ReadKeyCodeFromReader": в структуре отсутствовал номер считывателя, с которого был считан код ключа (поле "AggregateAddress").
- Исправлена ошибка с форматом чисел типа double в xml-rpc: разделитель целой и дробной части зависел от локали системы.
- Исправлена ошибка с некорректной работой метода "TranslateRsEvent".
- Исправлена ошибка, приводящая к тому, что через некоторое время программа переставала отправлять клиенту события.
- Исправлена ошибка, по причине которой в структуре "OnRsEvent" отсутствовал номер раздела.
- Исправлена ошибка, приводящая к тому, что модуль управления, установленный как служба, не запускался.
- Исправлена ошибка в методе "GetKeyListFromDevice": метод возвращал ответ, не соответствующий спецификации xml-rpc.
- Исправлена ошибка в методе "GetDeviceList": метод возвращал ответ, не соответствующий спецификации xml-rpc.
- Исправлена ошибка в методе "ControlRelay": при нулевом значении параметра "WaitTime" неверно задавалась задержка управления реле.
- Исправлена ошибка, по причине которой при обнаружении на интерфейсе приборов С2000-К и С2000-КС не генерировалось событие "OnNewDevice".
- Исправлена ошибка в методе "ArmDisarmShleif": при некоторых условиях вызов метода приводил к завершению работы программы.
- Исправлена ошибка с неверными значениями расширенных состояний.
- Исправлена ошибка, по причине которой не генерировались события об изменении состояний разделов ("OnChangeStateElements").
- Исправлена ошибка в методе RefreshTablesData: если в структуре "Passwords" присутствовала запись, ссылающаяся на несуществующую группу доступа, программа завершала свою работу.
- Исправлена ошибка, по причине которой после окончания синхронизации выдавалось сообщение о том, что уровень доступа не хранится в приборе, вместо удачной записи.
- Исправлена ошибка в конфигурировании С2000-2 и С2000-4: для дверей на вход/выход не прописывались полномочия на выход.
- Исправлена ошибка в синхронизации окон времени, которая могла приводить к затиранию памяти в произвольном участке программы.